

淡路市通学路合同点検対策一覧表(令和4年度)

令和6年4月8日現在
淡路市通学路安全推進会議

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
1	塩田小	市道海平長谷線と市道里本線	海平の郷方面からおりてきたT字路	・坂道から車両が停止せず進入してくる。 ・見通しも悪いため歩行者、車両共に気付きにくい。	・学期に1回程度の一斉下校により指導している。 ・保護者より児童へ注意喚起を行っている。	令和4年	・海平の郷方面から来る車から歩行者がよりはっきりと確認できるようカーブミラーを大きいものに取り換えた。	淡路市	令和4年度実施
2	塩田小	県道469号線(上内膳塩尾線)	里、下司地区の通学路へ渡る地点	・車両の通行が多く、志筑から安平方面へ向かう車両からは、カーブのため見通しもよくない。	・学期に1回程度の一斉下校により指導している。 ・保護者より児童へ注意喚起を行っている。	令和4年	・車両運転者に注意を促すため、カーブ手前区間に注意喚起看板を設置した。	兵庫県	令和4年度実施
3	志筑小	市道志筑中央線と市道志筑田井線	福條モーターズとタキノ種苗間、打越米穀店と粟田歯科間の横断歩道	・歩行者用信号機がない。登校時間帯には、交通量が多い。	・学校と保護者から児童へ注意喚起を行っている。 ・不定期ではあるが、交通立ち番を行っている。	令和4年	・低学年の児童も見やすいよう歩行者用信号を設置した。	公安委員会	令和4年度実施
4	志筑小	市道志筑環状線	セブンイレブンとWAVEの間の横断歩道	・信号機のない横断歩道であり、登校時間帯には、交通量が多い。	・学校と保護者から児童へ注意喚起を行っている。	令和4年	・車両運転者に注意を促すため、横断歩道手前にカラー塗装を行う。	淡路市	令和7年度実施予定
5	志筑小	市道志筑環状線	津名ハイツの坂の下の横断歩道	・信号機のない横断歩道であり、登校時間帯には、交通量が多い。	・学校と保護者から児童へ注意喚起を行っている。	令和4年	・車両運転者に注意を促すため、注意喚起看板を設置する。	淡路市	令和7年度実施予定
6	志筑小	市道志筑連東線	堀米穀店から志筑小学校へ渡る横断歩道	・通学時には、送迎の車も多く車の出入りが増えるため十字路口が混雑する。	・学校と保護者から児童へ注意喚起を行っている。 ・警察官・地域ボランティアが見守りをしている。	令和4年	・車両運転者に注意を促すため、「文注意」のマークの路面標示を設置した。	淡路市	令和4年度実施
7	大町小	県道66号線(大谷鮎原神代線)	大歳商店前の横断歩道	・スピードを出す車が多い。 ・追い越し禁止にもかかわらず、追い越しをする車も見られる。	・安全に注意して通行するよう児童に注意喚起している。 ・朝は地域ボランティアが見守りをしている。	令和4年	・横断歩道とその周辺の路面標示の塗り直しと横断歩道手前に路面標示(文注意)を設置した。	兵庫県 公安委員会	令和5年度実施

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
8	大町小	県道66号線 (大谷鮎原神代線)	木曾上1223付近	・朝の通勤通学時間帯には、安平方面から来る車や安平方面に向かう車が多い。 ・雑草で見通しが悪い時もある。	・安全に注意して通行するよう児童に注意喚起している。	令和4年	・車両が通学する児童を早めに目視確認できるよう、路肩法面を除草し、防草対策としてコンクリート張りにした。	兵庫県	令和4年度実施
9	津名東小	里道	大谷橋付近	・柵がなく、児童が誤って川に落ちる恐れがある。	・川に近づかないように児童に指導している。	令和4年	・児童の転落を防止するため、転落防止柵を設置する。	淡路市	転落防止柵を設置することで車道が狭くなり車両の通行が困難になるため設置不可
10	津名東小	市道佐野生穂縦貫線	佐野から生穂までのスクールバス停区間	・路側帯が狭いので児童と通行車両との距離が近い。 ・スピードを出して通行する車が多い。	・年度初めのPTA交通立ち番、地区別児童会時の注意喚起している。	令和4年	・車両運転者に児童通学路であることが分かるようグリーンベルトを設置した。	淡路市	令和5年度実施
11	学習小	県道71号線 (富島久留麻線)	井脇鉄工所より山側県道	・下り坂になっておりスピードを出す車両が多い。	・細心の注意を払って左右確認し、横断するよう指導している。 ・歩道がないところを歩行する際は、車道寄りにならないよう注意喚起している。	令和4年	・下り坂カーブ手前より、減速を促す路面標示を設置した。	兵庫県	令和4年度実施
12	浦小	市道久留麻楠本線	南山商店前の浦川にかかる橋のため	・川沿いの道に設けられた柵が幅が狭いうえに老朽化しており、落下する恐れがある。	・校外児童会等で年数回指導している。	令和4年	・児童の転落を防止するため、柵を延長したものに置き替える。	淡路市	令和6年度実施予定
13	浦小	市道田尻宮ノ前線と市道塩浜1号線	スーパーマルナカからサンシャインホール方面へと抜ける道	・道幅も狭く見通しが悪い。 ・買い物帰りの車両等の通行量が多い。	・校外児童会等で年数回指導している。	令和4年	・車両運転者に児童通学路であることが分かるよう電柱幕と立て看板を設置した。	淡路市	令和5年度実施
14	石屋小	市道茶間幼稚園線と市道岩屋東ノ町16号線	学校裏門から淡路ICへ向かう坂道	・道幅が狭い上にカーブで左右が見えにくい。 ・車道と歩道の区別がなく、交通量も多い。	・安全に注意して通行するよう児童、保護者に指導している。	令和4年	・車両運転者に注意を促すため、電柱幕を設置した。	淡路市	令和5年度実施
15	北淡小	県道31号線 (福良江井岩屋線)	野島藁浦スクールバス乗り場付近	・緩やかなカーブで見通しが悪い。 ・登校時は特に交通量が多く、スピードを出して通過する車が多い。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和4年	・車両運転者に児童通学路であることが分かるよう、グリーンベルトを設置した。	兵庫県	令和4年度実施

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
16	北淡小	県道71号線 (富島久留麻線)	小田スクールバス乗り場付近	・道路が下りカーブになっており、旧県道仁井線からバス乗場への県道横断時、富島方面から降りてくる車にとって死角になる。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和4年	・車両運転者に児童の横断を呼びかける注意喚起看板を設置した。	兵庫県	令和4年度実施
17	北淡小	県道31号線 (福良江井岩屋線)	野島墓浦団地スクールバス乗り場付近	・登校時は特に交通量が多く、スピードを出して通過する車が多い。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和4年	①車両運転者に注意を促すため、薄くなっている外側線、ゼブラゾーン、横断歩道、予告マークを塗り直した。 ②児童が安全に通行できるよう、一部路肩拡幅を行った。	兵庫県 公安委員会	令和5年度実施
18	一宮小	県道88号線 (志筑郡家線) 県道465号線 (多賀洲本線)	旧パチンコワシントン出入口横T字路	・角を曲がって県道に出てくる児童が見えにくい。 ・児童の横を車がすれすれに通る状況である。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和4年	①車両運転者に注意を促すため、グリーンベルトを設置した。 ②支障になっている箇所の枝はらいを行った。	兵庫県	令和4年度実施
19	一宮小	県道31号線 (福良江井岩屋線)	郡家港入口付近	・島外からの車も増え、スピードを出している車が多い。 ・草が生い茂っているところでは、児童が車道にはみ出してしまう。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和4年	・車両運転者へ注意を促すため、注意喚起看板(北淡方面への車へ)の設置を行った。	兵庫県	令和4年度実施
20	一宮小	市道八幡原住居谷線	尾崎4398付近	・竹や落ち葉が散乱し、坂なので滑る。道の端に落ちる心配もある。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和4年	・児童が安全に通行できるよう路面及び周辺の清掃整備を行った。	淡路市	令和4年度実施
21	津名中	市道佐背坊線	塩尾716-4付近	・道幅が狭く急な坂道になっており、側溝に蓋がないので、車を避けるとき溝に落ちそうになる。	・安全に注意して通行するよう生徒に注意喚起している。	令和4年	・生徒が安全に通行できるよう溝蓋を設置する。	淡路市	令和6年度実施予定
22	北淡中 (新)	県道31号線 (福良江井岩屋線)	淡路高校から北淡中学校に至る歩道の切れている区間	・路面にくぼみやひび割れができています。 ・外側線やグリーンベルトの塗装が消えかかっている箇所が多くなっている。	・安全に注意して通行するよう登下校指導時に注意喚起をしている。	令和4年	・生徒の通行の安全を図るため ①くぼみや、ひび割れ等の路面の補修を行った。 ②外側線、グリーンベルトを塗り直した。	兵庫県	令和5年度実施
23	北淡中	県道31号線 (福良江井岩屋線)	育波公民館前横断歩道	・下校時には育波、室津方面の生徒には通学路となるが、横断歩道の標識で一時停止をせずそのまま通過する車が多い。	・安全に注意して通行するよう登下校指導時に注意喚起をしている。 ・一斉下校時は、教職員が交通立ち番を実施している。	令和4年	・車両運転者へ注意を促すため、注意喚起看板を設置した。	兵庫県	令和4年度実施

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
24	北淡中	県道31号線 (福良江井岩屋線)と市道 旧西中学校線	北淡診療所西 T字路	・植木が高く、自転車からは駐 車場から出てくる車が直前まで 目視できない。	・安全に注意して通行するよう登下 校指導時に注意喚起をしている。	令和4年	・視認性の改善を図るため、駐車場出入口付近の植木の剪 定・整備を行った。	淡路市	令和4年度 実施
25	一宮中	市道矢折線	いざなぎ農園近 くの橋付近	・道幅が狭く溝蓋のない道路な ので車の幅寄せがあると、落ち てしまう恐れがある。	・当該生徒に十分注意するよう指導 している。	令和4年	・生徒への注意を促すため、当該箇所に危険杭を設置した。	淡路市	令和5年度 実施

黒字は対策実施済箇所、赤字は対策予定箇所 ※対策実施が確認され次第更新