

淡路市通学路合同点検対策一覧表(令和2年度)

令和5年11月1日現在
淡路市通学路安全推進会議

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
1	中田小 (新)	県道88号線 志筑郡家線	県営住宅付近から中田交差点まで(特に大円道会館から県営住宅)	・子どもがー列になってやっと通ることができるほどの路側帯にもかかわらず、側溝の蓋がなく不安を感じながら歩いている。	・安全に細心の注意を払いながら道路の端を歩くように指導している。 ・必要に応じて、職員が安全指導を行っている。	令和2年	・児童生徒が安全に安心して通行できるよう、当該区間に歩道設置を行った。	兵庫県	令和5年度 実施
2	大町小	県道66号線 大谷鮎原神代線	淡路市木曽上990付近	・通学時の交通量が多く、横断歩道に児童がいても停車しない車が多い。	・安全に注意して横断するよう児童に指導している。 ・保護者の見送り	令和2年	・車両運転者に注意を促すため、道路横に注意喚起看板を設置した。	兵庫県	令和2年度 実施
3	大町小 津名中	県道66号線 大谷鮎原神代線	淡路市木曽上畑42-1~84-1付近	・道路が曲がっていて見通しが悪い。路側帯が狭く、児童は不安を感じながら通行している。	・安全に注意して通行するよう児童生徒に指導している。	令和2年	・車両運転者に注意喚起を促すため、外側線を塗り直し、車道と歩道の区別を明確にした。	兵庫県	令和3年度 実施
4	大町小	市道 大歳柳沢線	新世薬局大町店前~大町下会館間	・緩やかなカーブで道幅が狭い。 ・両側に家屋があり見通しが悪い。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和2年	・車両運転者に注意を促すため、速度抑制のための路面標示を設置した。	淡路市	令和4年度 実施
5	学習小 東浦中	市道 城原大池台環状線	東浦中学校下坂道	・坂の途中にある木々が視界を遮り、大池台団地の方向から坂道を下って来たり、坂下の市道から左折して上ってきたりする自動車やバイクに気づきにくい。	・校外児童会や一斉下校時に、通行に気をつけるよう指導している。	令和2年	・視認性を確保するため、6本の立ち木を伐採した。	淡路市	令和2年度 実施
6	浦小	市道 田尻塩浜線	マルナカ裏T字交差点	・T字路でカーブミラーがなく、見通しが悪い。	・一旦停止等注意して歩行するよう指導している。	令和2年	・車両運転者に注意を促すため、路面にT字標示を行った。	淡路市	令和4年度 実施
7	浦小	市道 猪ノ尻山川線	本福寺下三叉路	・カーブの先が急な坂道になっており、車がスピードを出して上がってくる。 ・カーブのため見通しが悪く、歩行者に気づきにくい。	・安全に気を付けて通行するよう児童に指導している。	令和2年	・歩行者の安全を確保するため、カーブの箇所の外側線を修正し引き直した。	淡路市	令和4年度 実施

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
8	石屋小	市道 岩屋中学校南 線	岩屋中学校南 付近	・坂道から国道に向かって多くのバイクや自転車が下りてくるが、ごみ捨て場のそばの立ち木が生い茂っていて見通しが悪い。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和2年	・見通しをよくするため、立ち木の伐採を行った。	淡路市	令和2年度 実施
9	石屋小	市道 芻田線	東根造船所から東ノ町神ノ前線までの市道	・道路幅員が狭いにも関わらずスピードを出して通行する車両が多い。 ・路地からの人の出入りが多い。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和2年	・車両運転者に注意を促すため、注意喚起看板を追加設置した。	淡路市	令和2年度 実施
10	北淡小	県道31号線 福良江井岩屋 線	浅野郵便局付近の横断歩道	・見通しの悪い横断歩道を横断している。十分に安全確認を行うよう指導しているが、車両の通行量が多く、横断の際に注意を要する。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和2年	・道路の山側に路肩を拡幅する計画を行っている。また、橋の拡幅についても検討している。 ・車両運転者に注意を促すため、横断歩道の富島側に注意喚起看板を設置した。	兵庫県	令和2年度 実施
11	北淡小	県道123号線生穂育波線と県道462号線仁井黒谷線	2つの県道の交差点付近	・カーブになって見通しの悪い交差点にも関わらず、スピードを出している車両が多い。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和2年	・車両運転者に注意を促すため、外側線等を引き直した。	兵庫県	令和2年度 実施
12	北淡小 北淡中	市道 浅野学校線	北淡小学校前横断歩道付近	・緩やかなカーブになっており、坂を上ってくる自動車から横断歩道上の横断者が見えにくい。	・安全に注意して通行するよう児童生徒に指導している。	令和2年	・車両運転者へ注意を促すため、「文注意」の路面標示を行った。	淡路市	令和4年度 実施
13	多賀小	市道 経ノ尾1号線	淡路文化会館の進入路までの市道	・通学路である歩道が一か所狭くなっている。また、その場所はカーブとなっており走行する車両の運転手から歩行者が見えにくい状況である。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和2年	①カーブ区間に減速マークを標示した。 ②2つの鏡が付いたカーブミラーを設置した。	淡路市	①令和4年度 実施 ②令和2年度 実施
14	一宮小	県道31号線 福良江井岩屋 線	枯木バス停付近	・幅員狭く路側帯もない。橋の柵が一部無い箇所もある。道の側溝には鉄板の溝蓋があるが、腐食したり、ぐらついたりしている。	・スクールバス停留所まで保護者が付き添っている。また、児童には安全に注意して通行するよう指導している。	令和2年	・転落防止柵を設置した。	兵庫県	令和2年度 実施
15	一宮小	市道 宮の浜線 郡家市街地1号 線	濱神社に向かう交差点	・見通しが悪く、事故が起こりやすい。 ・幅員狭く路側帯もない。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和2年	・車両運転者に注意を促すため、外側線を引き直した。	淡路市	令和4年度 実施

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
16	一宮小	市道 郡家高松線	一宮小学校西 交差点	・信号機下の路面標示が消えかかっている。児童はこの場所で信号待ちをしているため、運転者への注意喚起が必要である。	・安全に注意するよう児童に指導している。	令和2年	・車両運転者に注意を促すため、ゼブラ帯の塗り直しとポストコーンを設置した。	淡路市	令和4年度 実施
17	一宮小	市道 中島郡家線	一宮小学校進 入路付近	・「文注意」の標示が消えかけている。	・安全に注意するよう児童に指導している。	令和2年	・路面標示「文注意」の塗り直しを行った。	淡路市	令和4年度 実施
18	一宮小	県道88号線 志筑郡家線	梅薫堂郡家工 場前	・緩いカーブになっているうえ、その箇所だけ外側線が途切れている。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和2年	・工場前のところに、外側線を引き直した。	兵庫県	令和3年度 実施
19	津名中	国道28号及び 県臨港道路	大谷交差点	・ガードレールや縁石がなく、信号待ちの際に、もし車両が突っ込んできても防衛できない。	・月に2回(第1・3水曜)に交通立ち番を実施するとともに交通指導をしている。	令和2年	・自転車横断帯を消去し、交差点内のラインを引き直した。 ・防護柵等を設置した。	国 兵庫県	令和2年度 実施
20	津名中	市道 旧国道線	淡路信用金庫 前交差点から の市道進入路 及び明神通り	・朝の通学通勤時間に国道の渋滞を避けるためか、車の往来が多い。 ・狭い道路なのにスピードを出している車両があり心配である。	・安全に注意して通行するよう生徒に指導している。	令和2年	・グリーンベルトの延長工事を行った。 ・車両運転者に注意を促すため、進入路出入口付近に電柱幕を設置した。	淡路市	令和4年度 実施
21	津名中	県道66号線 大谷鮎原神代 線	西法寺池周辺 の県道	・歩道の一部が切れてなくなっており、車道を通行せざるを得ない。 ・大型車両の往来も多く、通行に不安を感じる。	・安全に注意して通行するよう生徒に指導している。	令和2年	・児童生徒が安全に安心して通行できるよう、歩道未設置区間に歩道設置を行った。	兵庫県	令和4年度 実施
22	北淡中	県道31号線 福良江井岩屋 線	岡野漁具店付 近の県道	・道幅が狭く歩道がない。グリーンベルトはあるが、交通量も多く自転車のすぐ側を自動車が走行している。側溝に溝蓋がなく、車両との接触だけでなく、側溝へ落下しないか心配である。	・安全に注意して通行するよう生徒に指導している。	令和2年	・側溝の蓋かけを行い、周りの段差を整備した。	兵庫県	令和2年度 実施
23	北淡中	県道31号線 福良江井岩屋 線	丸一水産付近 の県道	・道路外と道路に高低差があり、転落防止のためのガードレールや柵が設置されていない。	・安全に注意して通行するよう生徒に指導している。	令和2年	・擁壁のかさ上げにより路肩幅員を確保した。 ・転落防止柵を設置した。	兵庫県	令和2年度 実施

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
24	北淡中	市道 五斗長上条線	片山葬祭から 五斗長垣内遺 跡に向かう市道	・垣内遺跡からの道路が緩やかな下り坂になっている。 ・停止線等がないため、自動車 があまり減速せず通行している。	・安全に注意して通行するよう生徒 に指導している。	令和2年	・車両運転者に注意を促すため、市道部への巻き込み線と 破線を引いた。	淡路市	令和4年度 実施
25	一宮中	県道31号線 福良江井岩屋 線	緑の道しるべ郡 家公園前付近 の県道	・幅員が狭いうえに、蓋のない側 溝が多い。 ・県道の一部に転落防止柵がない。	・安全に注意して通行するよう生徒 に指導している。	令和2年	①大谷橋について、ポールに代わり柵を設置した。 ②特に路肩幅が狭い大谷橋北側について拡幅を行った。	兵庫県	①令和2年度 実施 ②令和4年度 実施
26	一宮中	県道31号線 福良江井岩屋 線	音羽旅館から 郡家に向かう県 道	・道幅が狭く、登校時間帯の車 両の往来も多い。また、カーブが 多く、見通しの悪い箇所も数か 所ある。	・安全に注意して通行するよう生徒 に指導している。	令和2年	・車両運転者に注意を促すため、上下線に注意喚起看板を 設置した。	兵庫県	令和2年度 実施
27	一宮中	市道 少田線	旭団地へ向かう 市道	・細く曲がりがきつった坂道で、見 通しが非常に悪い。	・安全に注意して通行するよう生徒 に指導している。	令和2年	・視界の支障となっている木及び笹を伐採し、見通しの改善 を図った。	淡路市	令和2年度 実施
28	北淡小	県道31号線 福良江井岩屋 線	水越バス停(淡 路市浅野南)付 近の県道	・乗用車や大型車両等の往来 が多い道路にも関わらず歩道が なく、路側帯の部分が非常に狭 いうえに側溝の蓋がない。	・安全に注意して通行するよう児童 に指導している。	令和2年	①山側に歩道を設置する。 ②海側の側溝に蓋掛けをした。	兵庫県	①計画中 ②令和3年度 実施
29	中田小	市道 天神中田線	県営住宅前(淡 路市中田50-2 付近)	・住宅地から市道に出る際、フェ ンスに絡まっている樹木により見 通しが悪く、車両等の認識がし づらい。	・安全に注意して通行するよう児童 に指導している。	令和2年	・見通しをよくするため、住宅前の樹木を伐採し、新たにフェ ンスを設置した。	兵庫県	令和2年度 実施

黒字は対策実施済箇所、赤字は対策予定箇所 ※対策が実施され次第更新