

淡路市通学路合同点検対策一覧表(令和5年度)

令和6年3月4日現在
淡路市通学路安全推進会議

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
1	志筑小	市道市営西谷線	太田ふとん店奥の川沿い	・川沿いのフェンスが倒壊し、川の方へ落ちかけている。児童が誤って川へ落ちたりしてしまう恐れがある。	・学校と保護者から児童へ注意喚起を行っている。	令和5年	・児童が誤って川へ落ちたりすることのないように、フェンスを付け替えた。	淡路市	令和5年度実施
2	志筑小 (新)	市道連東線と市道田井宝珠川西線	連東大橋付近	・特に登校時、飛び出しやスピードを出して通過する車や自転車が多い。	・学校と保護者から児童へ注意喚起を行っている。	令和5年	・車両運転者に注意を促すため、注意喚起看板(上り下り2箇所)を設置した。	淡路市	令和5年度実施
3	中田小	市道大円道旧県道線	出雲建設付近の脇道	前方から来る車が、死角のため見えにくく児童と接触する可能性がある。	・前方から来る車に細心の注意を払うよう注意喚起している。	令和5年	・車両運転者に注意を促すため、電柱幕を設置した。	淡路市	令和5年度実施
4	学習小	市道高塚畠田線	ちひろ工房から今出川付近	・道路わきに深い溝・川がある。溝蓋もない。 ・交通量も多く、車を避ける時に転落しないか心配である。	・車両が近づいてきていないか特に気を付けて通行するよう指導している。	令和5年	・児童への注意を促すため、当該箇所に危険杭を設置した。	淡路市	令和5年度実施
5	浦小	市道久留麻楠本線	メゾン橋前側溝	・側溝の蓋がかかる箇所が一部破損破しており、蓋が不安定でつまづく恐れがある。	・安全に注意して通行するよう個別に注意喚起を行っている。	令和5年	・児童が安全に通行できるよう、ずれている蓋を修繕した。	淡路市	令和5年度実施
6	浦小	市道絵堂河内線	浦川沿い市道	・中央線がない道路で、狭い路側帯しかない。 ・登校時、車の通行量は多く、トラックもよく通る。	・安全に注意して通行するよう個別に注意喚起を行っている。	令和5年	・車両運転者に注意を促すため、電柱幕と注意喚起看板を設置した。	淡路市	令和5年度実施
7	北淡小	市道細川上線	スクールバス北淡IC前バス停付近	・北淡ICの駐車場が近くにあり、バスを待つ児童の近くをスピードを出して走行する車両が多い。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和5年	・駐車場へ向かう車両運転者に注意を促すため、注意喚起看板を設置した。	淡路市	令和5年度実施
8	北淡小	市道野島仁井線	スクールバス野島集会所前バス停付近	・坂を下る車が、結構なスピードで走行している。 ・外側線が薄くなったり消えてしまっている箇所があり車道との区別がつきにくい。	・安全に注意して通行するよう児童に指導している。	令和5年	・車両運転者に注意を促すため、薄くなっている外側線の塗り直しとバス停付近にグリーンベルトの設置を行った。	淡路市	令和5年度実施

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
9	多賀小	県道88号線 (志筑郡家線)	一宮中学校前	・新たな住宅地からの通学路となっている。 ・学校の近くであるにもかかわらずスピードを出す車が多い。	・年2回、職員とPTA役員が交通立番を行うとともに、児童には日常的に安全指導を行っている。	令和5年	・車両運転者に児童通学路であることが分かるよう、グリーンベルトを設置した。	兵庫県	令和5年度 実施
10	一宮小	県道88号線 (志筑郡家線)	渡辺建材付近 「思いやり横断歩道」	・年々車両の通行量も増え、登校時は切れ間なく車両が通行している。	・安全確認を行うよう指導している。 ・登校時は、地域ボランティアの方が交通立番をしてくださっている。	令和5年	・車両運転者に注意を促すため、横断歩道のカラー塗装を行った。	兵庫県 公安委員会	令和5年度 実施
11	一宮小	県道88号線 (志筑郡家線)	「思いやり横断歩道」東側	・路地から「思いやり横断歩道」へ向かう際、東へ向かう車両から歩行者が見えにくい。	・安全確認を行うよう指導している。 ・登校時は、地域ボランティアの方が交通立番をしてくださっている。	令和5年	・児童が車道へはみ出して通行しないよう外側線を塗り直した。	兵庫県	令和5年度 実施
12	一宮小	市道宮前2号線	撫サンセットライン花トイレ付近	・カーブミラーが設置されているが、郡家方向のみで尾崎方向から通学する児童を確認できない。	・安全に注意して通行するよう個別に注意喚起を行っている。	令和5年	・車両運転者が尾崎方向から登校する児童を確認できるようカーブミラーを設置した。	淡路市	令和5年度 実施
13	一宮小	市道郡家市街地1号線	郡家市街地	・多賀の浜から郡家商店街の道を通りサンセットラインへ抜け道としてスピードを出し通っている車が多い。	・安全に注意して通行するよう個別に注意喚起を行っている。	令和5年	①車両運転者に注意を促すため、薄くなっている外側線、グリーンベルトを塗り直した。 ②未設置箇所にグリーンベルトを設置した。	淡路市	令和5年度 実施
14	一宮小	県道31号線 (福良江井岩屋線)	一宮小学校西交差点	・多くの児童が横断する主要な横断歩道であるが、消えかかっている箇所がある。	・職員、PTAにより登校時、交通立番を行っている。	令和5年	・車両運転者に注意を促すため、横断歩道(3箇所)を塗り直した。	公安委員会	令和5年度 実施
15	津名中	県道464号線 (尾崎志筑線)	天神交差点から遠田方面に向かう道路端	・登校時、交通量の多い箇所であるが、通学路を示すグリーンベルトが痛んでおり、消えている場所もある。	・安全に注意して通行するよう生徒に指導している。	令和5年	・車両運転者に注意を促すため、薄くなっている外側線、グリーンベルトを塗り直した。	兵庫県	令和5年度 実施
16	東浦中	市道久留麻楠本線	松帆船周辺市道	・道幅が狭く、見通しも悪いが、抜け道として走る車のため交通量が多い。	・月に1回職員が朝の立ち番を行い指導している。 ・毎週水曜日のノー部活デーのときに下校指導をしている。	令和5年	・車両運転者に注意を促すため、立て看板または電柱幕(上り下り2箇所)を設置した。	淡路市	令和5年度 実施

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況	現在の対応	合同点検年	対策内容	事業主体	対策年度
17	東浦中	市道津田大北線	釜口交差点付近	・建物の壁が死角となり、坂を上がってくる車から登校する生徒が来ていることが確認しにくい。	・月に1回職員が朝の立ち番を行い指導している。 ・毎週水曜日のノー部活デーのときに下校指導をしている。	令和5年	・車両運転者が登校する生徒を確認できるようカーブミラーを設置した。	淡路市	令和5年度実施
18	東浦中	市道久留麻楠本線	東浦中学校下市道	・通学時、国道の抜け道となるため交通量が多く、スピードを出す車両も多い。	・毎朝職員が立ち番をし、登校指導をしている。 ・毎週水曜日のノー部活デーのときに下校指導をしている。	令和5年	・車両運転者に注意を促すため、「文・注意」路面標示(4箇所)の塗り直しとカラー化を行った。	淡路市	令和5年度実施
19	北淡中	県道31号線(福良江井岩屋線)	斗ノ内中道入口付近から育波公民館前の区間	・多くの生徒が通学路として利用しているが、交通量が多く大型車もスピードを出して通行している。 ・全体的に外側線、グリーンベルトが薄くなってきている。	・安全に注意して通行するよう登下校指導時に注意喚起をしている。	令和5年	・車両運転者に注意を促すため、薄くなっている外側線、グリーンベルトを塗り直した。	兵庫県	令和5年度実施
20	一宮中	市道矢折線	県道尾崎志筑線と市道矢折線のT字路付近	・道幅が狭いがスピードを出す車が多い。 ・県道に右左折する車にとって見通しが悪いが、三叉路のミラー(尾崎側)が曇っていて見えにくい。	・当該生徒に十分注意して通行するように指導している。	令和5年	・車両運転者が尾崎方向から登校する生徒をはつきり確認できるようカーブミラーを取り替えた。	淡路市	令和5年度実施
21	一宮中	県道88号線(志筑郡家線)市道河合安星1号線	一宮中学校前交差点付近	・転入生徒を含め今年度から多くの生徒が信号前で信号待ちをするようになった。 ・溝に溝蓋がないため落下が心配である。	・当該生徒に十分注意して通行するように指導している。	令和5年	①停止線手前の押しボタンを押す際、転倒し転落することを防止するため2m程度転落防止柵を設置した。 ②巻き込み線を塗り直した。	兵庫県淡路市	令和5年度実施
22	学習小	国道28号線	学習小学校運動場につながる地下道	・地下道の水はけが悪く、水まわりができやすい。 ・地下道内に土砂が流れ込んで滑りやすい状況である。	・できるだけ浅いところを、滑らないよう注意して通るよう指導している。	令和5年	・児童が安全に通行できるよう堆積している土砂を除去した。	国	令和5年度実施

黒字は対策実施済箇所、赤字は対策予定箇所 ※対策実施が確認され次第更新